

รายการรถยนต์ในสต็อกของบริษัท เคบี เจ แคปิตอล จำกัด

ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขทะเบียน	ปี	สีของรถยนต์	ระบบเกียร์	เครื่องยนต์	เลขตัวถัง	เลขไมล์	ลานประมูล	ประเภทของการประมูล	สภาพของรถยนต์เบื้องต้น	เกรด	ราคาประมูลเริ่มต้น
1	HINO TRUCK	TRUCK HINO รุ่นหัวลาก	70-4937 นครศรีธรรมราช	2019	เขียว	Manual	ดีเซล	FR1EPY10370	466,986	สยามอินเตอร์ (สุราษฎร์ธานี)	ประมูลรูปภาพ	เครื่องยนต์ไม่ติด (ลากจูง) หัวท้ายยกไม่ได้ ไม่สามารถตรวจสอบเลขเครื่องยนต์ได้ ไม่มีทรัพย์สินมีค่าในรถ มีรอยขีดข่วนรอบคัน	C	450,000
2	TOYOTA	YARIS	ขจ 5846 ขอนแก่น	2016	ส้ม	Auto	เบนซิน	MR2K39F3X01122440	37,974	สหการประมูล (สำนักงานใหญ่)	ลานประมูล กรุงเทพมหานคร	มีรอยขีดข่วน,บุบ,ฝาท้ายเปิดไม่ได้ชำรุด และชุดซีดรอบคัน ชนท้ายมา แก้มขวา+ขั้วล้อหลังขวา+ประตูหลังซ้ายมีรอยบุบ กันชนหลังบุบครูด ฝากระโปรงหลังชำรุดเปิดไม่ได้ รอยบุบครูดรอบคัน	C2	170,000
3	SUZUKI	SWIFT	งพ 1071 กรุงเทพมหานคร	2011	ขาวดำ	Auto	เบนซิน	MHYECC21S00103554	149,942	สยามอินเตอร์ (อยุธยา)	ประมูลรูปภาพ	ติดแก๊ส LPG ประตุน้ำชาว่ามีรอยบุบครูด ท่อแคทมีฝาครอบไม่สามารถตรวจสอบได้ มีรอยตามการใช้งาน ไม่มีทรัพย์สิน	D	100,000
4	MAZDA	MAZDA 3	งย 4631 นครราชสีมา	2012	ขาว	Auto	เบนซิน	MM8BL10Z100109478	192,529	สยามอินเตอร์ (ชลบุรี)	ประมูลรูปภาพ	ไม่มีทรัพย์สินมีค่าในรถ มีรอยขีดข่วนรอบคัน ท่อแคทมีปกติ ฝากระโปรงหน้ามีร่องรอยถอดน็อตซ่อมแซมทำสีมาใหม่ กันชนหน้ามีรอยขีดขูดลอกและรอยขีดข่วน ฝากระโปรงท้ายมีร่องรอยถอดซ่อมแซมทำสีมาใหม่	D	100,000
5	MITSUBISHI	ATTRAGE	กต 1218 กาฬสินธุ์	2013	ขาว	Auto	เบนซิน	MMTSTA13AEH007660	121,221	สหการประมูล (อุดรธานี)	ประมูลรูปภาพ	มี ม.อ.ก.ไม่มีแผ่นโมเดล รวมถึงหน้ามา มีรอยถอดฝากระโปรง กันชนหน้าครูด เปลี่ยนแม็ก มีรอยรอบคันของตัวรถ ประมูลขายโดยรูปภาพ รจจอดคสังสินค้า อุดรธานี	C2	100,000
6	ISUZU	D-MAX	บพ 7927 ปราจีนบุรี	2016	เทา	Manual	ดีเซล	MP1TFR87JGG016859	204,254	สหการประมูล (ภูเก็ต)	ประมูลรูปภาพ	กลับแทนมา กันชนหน้าครูด เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนหัวเกียร์ รอยรอบคัน เลขไมล์ใช้ งานมาเยอะ ประมูลขายโดยรูปภาพ รจจอดคสังสินค้า ภูเก็ต	C2	250,000
7	NISSAN	NAVARA	1ฉล 3790 กรุงเทพมหานคร	2012	ดำ	Manual	เบนซิน	MNTNCGD40Z0602951	85,011	สยามอินเตอร์ (สงขลา-คอนเมือง)	ประมูลรูปภาพ	กรณีปิดประจระชนหมดอายุหรือสูญหาย ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี ฝากระโปรงหน้ามีรอยถอดน็อต กระบะฝาบุบ กันชนหน้าครูด	C	120,000
8	ISUZU	D-MAX	ผษ 4601 ขอนแก่น	2019	ขาว	Manual	ดีเซล	MP1TFR87JKT047612	75,663	สยามอินเตอร์ (ขอนแก่น)	ประมูลรูปภาพ	กันชนหน้ามีรอยขีดข่วน แก้มหน้าซ้ายมีรอยขีดข่วน ฝาท้ายกระบะมีรอยบุบและรอยขีดข่วน มุมหลังขวามีรอยบุบ ประแจแม่แรงไม่มี ไฟท้ายหลังขวาแตก ภายในรถไม่มีทรัพย์สินมีค่า	C	260,000
9	ISUZU	D-MAX	ผค 5189 นครสวรรค์	2018	ขาว	Manual	ดีเซล	MP1TFR87JUT048864	97,421	สยามอินเตอร์ (นครสวรรค์)	ประมูลรูปภาพ	ภายในโทรรมไม่มียางอะไหล่ หัวเกียร์เปลี่ยนมา พวงมาลัยชำรุด กระบะแม็กกลาย แอร์ไม่มี ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงไม่มี สมุดคู่มือและสมุดประกันไม่มี สำเนาหน้าเล่มไม่มี กระบะท้ายมีรอยขีดข่วน ไม่มีทรัพย์สินมีค่าภายในรถ	C	230,000
10	ISUZU	D-MAX	2ฉลผ 2429 กรุงเทพมหานคร	2017	เทา	Manual	ดีเซล	MP1TFR87JGG007955	81,440	สยามอินเตอร์ (ราชบุรี)	ประมูลรูปภาพ	ตัวรถมีรอยขีดข่วน กันชนหน้าครูด ไม่มียางอะไหล่	B	250,000
11	ISUZU	D-MAX	ผก 73 พิษณุโลก	2019	ดำ	Manual	ดีเซล	MP1TFR87JGK034197	63,981	สยามอินเตอร์ (ชลบุรี)	ประมูลรูปภาพ	รถลานประเมินสภาพ	รถลานประเมินเกรด	รถลานประเมินราคา
12	ISUZU	D-MAX	2ฉลผ 6444 กรุงเทพมหานคร	2012	เทา	Manual	ดีเซล	MP1TFR86JCT208294	247,850	สยามอินเตอร์ (ราชบุรี)	ประมูลรูปภาพ	รถลานประเมินสภาพ	รถลานประเมินเกรด	รถลานประเมินราคา
13	TOYOTA	Vigo	บน 977 ยโสธร	2014	ขาว	Manual	ดีเซล	MR0GR32GX09143406	168,080	สหการประมูล (ร้อยเอ็ด)	ประมูลรูปภาพ	ชนหน้าหนัก ซ่อมคาน-ฝากระโปรง-แก้มซ้ายขวา ซ่อมเสาประตูหน้าขวา กันชนหน้าครูด วางแผ่นเฟสทมา แฉีร์เบ็คแตก 2 ลูก รอยรอบคัน	D	180,000